Docieplenie ściany z cofniętym cokołem



1. Profil cokołowy
2. Dybel mocujący profil cokołowy
3. Zaprawa klejąca Ceresit
4. Izolacja termczna
5. Łącznik mechaniczny
6. Zapraw Ceresit podwójnie zbrojona siatką do wysokości min 2 m nad poziomem terenu
7. Farba gruntująca Ceresit
8. Wyprawa elewacyjna Ceresit
9. Strop lub posadzka

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE ŚCIANY Z COFNIĘTYM COKOŁEM	SKALA –	RYS. 6

Docieplenie ościeży okiennych



1. Zaprawa klejąca Ceresit
2. Izolacja termiczna
3. Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
4. Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
5. Farba gruntująca Ceresit
6. Wyprawa elewacyjna Ceresit
7. Ceresit CS 11 / CS 24 / CS 29

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH	SKALA –	RYS. 7

Docieplenie muru podokiennego



1. Zaprawa klejąca Ceresit
2. Izolacja termiczna
3. Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
4. Farba gruntująca Ceresit
5. Wyprawa elewacyjna Ceresit
6. Ceresit CS 11 / CS 24 / CS 29

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO	SKALA –	RYS. 8

Docieplenie nadproża



1. Zaprawa klejąca Ceresit
2. Izolacja termiczna
3. Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
4. Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
5. Farba gruntująca Ceresit
6. Wyprawa elewacyjna Ceresit
7. Ceresit CS 11 / CS 24 / CS 29

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE NADPROŻA	SKALA –	RYS. 9

Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych



szerokość budynku	do 8 m	od 8 do 16 m	powyżej 16 m
pasmo krawędziowe	1.0 m	1.5 m	2.0 m

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH	SKALA –	RYS. 10

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w narożnikach otworów okiennych (drzwiowych)



	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBROJONEJ W NAROŻACH OTWORÓW	SKALA –	RYS. 11

Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku



1. Zaprawa klejąca Ceresit
2. Izolacja termiczna
3. Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
4. Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
5. Farba gruntująca Ceresit
6. Wyprawa elewacyjna Ceresit

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE WKLĘSŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU	SKALA –	RYS. 12

Docieplenie wypukłej krawędzi budynku



1. Zaprawa klejąca Ceresit
2. Izolacja termiczna
3. Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
4. Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
5. Farba gruntująca Ceresit
6. Wyprawa elewacyjna Ceresit

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW		
OBIEKT	REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY, GM. OSIĘCINY, DZ. NR 64/1		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
PROJEKTANT	TECH. STANISŁAW KANIA UPR. BUD. NR EWID. 1367/75/Bg		
ASYSTENT PROJEKTANTA	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI		
DATA 18.12.2009	DOCIEPLENIE WYPUKŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU	SKALA –	RYS. 13